



Skoda Fabia Motorcode AME Bj. 2000 - 2004

Unrunder Leerlauf und hoher Kraftstoffverbrauch

Die Kundenbeanstandung bei einem Skoda Fabia ergab sowohl unrunder Leerlauf als auch einen erhöhten Kraftstoffverbrauch.

Das Auslesen des Fehlerspeichers ergab folgende Fehler:

17549 – Lastwertberechnung, unplausibler Wert

16558 – Zylinderreihe 1: Gemischbildung zu fett, sporadisch

17658 – Kraftstoffpegel zu niedrig

Auch bei ausreichender Kraftstoffmenge kann diese Fehlermeldung kommen.

Zunächst sollten die Abgaswerte kontrolliert werden.

Ergibt sich durch Abziehen des Ventilschlauches des Aktivkohlebehälters eine Verbesserung der Abgaswerte (CO – 0,1%), kann der Behälter die Ursache sein.

Nach Austausch des Aktivkohlebehälters mit Ventil und Löschung der Adaptionenwerte, sind die Fehler und damit auch die oben erwähnten Symptome beseitigt.

Grund für den defekten Aktivkohlebehälter ist, dass beim Tanken bis in die Nähe der Dichtfläche des Einfüllstutzens Benzin in den Aktivkohlebehälter angesaugt wird. Hierdurch zerfällt die Aktivkohle und die Rückstände zerstören das Entlüftungsventil.

Blitz-Info