



VW Beetle

Modelljahr 1998

Fahrgestellnummer von 3BW –000 001

bis 3BW –999 999

Airbagkontrollleuchte leuchtet permanent.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass die Airbagkontrollleuchte permanent aufleuchtet, sind mögliche Ursachen ein defektes Airbag-Steuergerät und defekte Sensoren für die Seitenairbags. Durch die defekten Seitenairbagsensoren kann es zur Zerstörung des Airbag-Steuergerätes kommen. Im Fehlerspeicher ist folgender Fehlereintrag abgelegt: „9 Fehler erkannt – lassen sich nicht löschen – Funktion ist unbekannt oder kann im Moment nicht ausgeführt werden“.

Um den Fehler zu beheben, müssen die Seitenairbagsensoren und das Airbag-Steuergerät erneuert werden.

Blitz-Info

