



## **VW**

### **Golf 3, Passat 35i (3A)**

### **Mit Diebstahlwarnanlage**

#### **Motor springt nicht an / geht aus**

Bei o.g. Fahrzeugen mit Diebstahlwarnanlage, kann der Motor während der Fahrt plötzlich ausgehen und nicht wieder anspringen. Ebenso ist es möglich, dass der Motor nach dem Abstellen nicht wieder anspringt. Die Kontrolllampen der Armaturen leuchten dabei trotz eingeschalteter Zündung nicht auf. Nach kurzer Wartezeit kann es sein, dass der Motor wieder anspringt und über einen gewissen Zeitraum wieder läuft.

Ursache hierfür ist oftmals ein defektes Steuergerät der Diebstahlwarnanlage (siehe Bild). Dieses befindet sich im Fußraum des Fahrers. Zerlegt man das Steuergerät, sind auf der Platine defekte Lötstellen oder durchgebrannte Leiterbahnen zu erkennen. Durch Vibration gelöste Lötstellen können problemlos nachgelötet werden. Bei durchgebrannten Leiterbahnen sollte das Steuergerät erneuert und die Verkabelung überprüft werden.

Hinweis: Erkennungsmerkmal, dass das Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet ist, ist eine Leuchtdiode, die sich neben dem Verriegelungsknopf der Fahrertür befindet.

