



VW Passat 3B5 Ab Baujahr 1997

Airbagkontrollleuchte leuchtet permanent.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass die Airbagkontrollleuchte permanent aufleuchtet, kann eine mögliche Ursache eine nicht richtig eingerastete Steckverbindung sein.

Betroffen sind der Steckkontakt am Airbagschleifring (Wickelfeder) am Lenkrad sowie die Steckkontakte an den Seitenairbags. Durch die nicht korrekt eingerasteten Steckkontakte kommt es zu Übergangswiderständen, die ein Aufleuchten der Airbagkontrollleuchte verursachen.

Sind die Steckkontakte der Seitenairbags betroffen, kann zusätzlich die Fehlermeldung „Widerstand zu klein“ im Airbagsteuergerät abgelegt sein.

Blitz-Info

