



Audi A6 (4B..) Todos los modelos fabricados a partir de 1997

Avería de la iluminación interior y/o de los elevallas eléctricos. Esporádicamente no es posible abrir/cerrar una puerta.

Si en estos vehículos se observan los fallos arriba mencionados, puede que la causa radique en la unidad de control del cierre centralizado. En esta unidad de control hay varios relés montados. Si se produce un fallo en uno de los relés, aparecen los fallos arriba mencionados. Para corregir este fallo se debe sustituir la unidad de control del cierre centralizado.