



BMW E36

Todos los vehículos desde inicio de la serie

Fallo del motor de arranque.

Si en estos vehículos se observa un fallo en el funcionamiento del motor de arranque, puede que la causa radique en una cerradura de encendido defectuosa. La cerradura de encendido defectuosa queda encasquillada en la posición de arranque una vez que se ha arrancado, dañando así el motor de arranque.

Para subsanar este fallo, es preciso sustituir la cerradura de encendido completa de la columna de dirección, así como el motor de arranque.