



Chrysler PT Cruiser Fabricación antes de 04/2000

Ruidos en las puertas delanteras derecha y/o izquierda.

Si en estos vehículos se detectan ruidos como zumbidos en las puertas delanteras derecha y/o izquierda, un posible origen puede ser que la cubierta de protección contra el agua toque el altavoz.

Para realizar la comprobación encienda la radio y ajuste el volumen a la mitad. Con la ayuda del regulador de balance comprobar cada altavoz individualmente para poder localizar con más precisión el ruido. Si se detecta el ruido, para subsanar la avería se deberá cambiar la cubierta de protección contra el agua de la puerta.

Para ello proceder de la siguiente manera:

- Desmontar el revestimiento de la puerta delantera.
- Desmontar los altavoces.
- Quitar la cubierta de protección y sustituirla por una nueva.
- Volver a montar los altavoces y el revestimiento de la puerta.
- Comprobar su funcionamiento y prestar atención a posibles ruidos.
- En caso necesario repetir el trabajo en la otra puerta.