



## **Peugeot**

### **406 + 607**

**Año de fabricación: 11.1999 - 09.2003**

**Motor: 2,0 l HDi + 2,2 l HDi**

**Vehículos sin EOBD**

### **Arranque difícil / relé de precalentamiento**

En los vehículos arriba mencionados pueden producirse dificultades a la hora de arrancar el motor. A veces el motor ya no arranca. La causa de este fallo puede ser un relé de precalentamiento defectuoso (figura). En caso de reclamación, debe comprobarse el relé y sustituirse si fuera necesario.

El número de recambio Hella es: 4RV 008 188-381.

El fabricante del automóvil ha informado de este problema a todos los propietarios afectados invitándoles a la revisión de sus vehículos en los correspondientes talleres asociados. No obstante, debemos suponer que todavía se encuentran vehículos en circulación que por algún motivo aún no haya sido revisado y modificado.

Por favor, tenga en cuenta esta información cuando reciba quejas relacionadas con dificultades en el arranque.

