



## **BMW**

**Series: 1, 5, 7**

**4 y 6 cilindros diésel**

**Periodo de fabricación: 05 - 11 / 2009**

### **La batería se descarga completamente.**

Si en los vehículos arriba mencionados se observa que se descarga la batería tras largos tiempos de inactividad del vehículo, puede deberse a un fallo en la calefacción del filtro del combustible.

Un problema en los contactos puede provocar que la batería suministre corriente de manera constante a la calefacción del filtro del combustible. Por este motivo, la batería podría descargarse tras largos tiempos de inactividad del vehículo. Probablemente se hayan fundido las conexiones en el compartimento del motor lo que, en el peor de los casos, podría provocar fuego en el motor.

El fabricante del vehículo es consciente de esta problemática y ya ha informado a los propietarios de los vehículos afectados. Por diversos motivos es de suponer que no se hayan revisado ni reparado todos los vehículos.

En un taller especializado podrán sustituir la calefacción del filtro del combustible.