



## **Mercedes Benz clase E (W210) clase C (W202) Todos los modelos con techo corredizo y abatible**

### **Mal funcionamiento del techo corredizo-abatible.**

Si en estos vehículos se observa que el techo corredizo-abatible no funciona bien o que se queda atascado, puede que la causa radique en un fallo en la unidad de mando del techo. Esta pierde la programación por un fallo en el procesador. Para corregir este defecto, es preciso montar una unidad de mando del techo nueva. Después de montarla se deberá programar la nueva unidad de mando del techo. Para ello se deberá llevar el techo corredizo a la posición de levantamiento y mantener pulsado el interruptor durante más de un segundo.

#### **Nota:**

En los vehículos fabricados a partir de enero de 1999 se ha montado una unidad de mando modificada.