



## **Mercedes**

### **Clase M (W168)**

#### **Modelo: 163.113/128/154/172/174/175/**

#### **Indicador del nivel de combustible**

Si en algunos de los vehículos arriba mencionados el indicador de combustible no señala el nivel correcto, la causa no radica necesariamente en un transmisor del depósito o del instrumento combinado defectuoso. Es posible que la causa esté relacionada con el modo de repostar combustible. Si se llena el depósito una y otra vez cuando todavía está medio lleno o si se llena con una cantidad demasiado baja (menos de 7 litros), es posible que el "detector de llenado de combustible" no siempre lo detecte. El sistema controla y compara los valores almacenados y actuales al desconectar el encendido por última vez. El llenado de combustible sólo se detectará si se llenan como mínimo 7 litros. Repostar combustible con el encendido conectado también puede ocasionar una indicación incorrecta, que puede corregirse restaurando los valores del instrumento combinado. Para ello, deberá extraerse e insertarse de nuevo el fusible (f5) en el módulo de fusibles y relés (zona de los pies, delante, a la derecha). Informe a sus clientes acerca de cómo repostar combustible de forma correcta.

**Boletín informativo**