



Opel Astra H Año de fabricación: 2003+2004 Motor: todos

Fallo del indicador de nivel de combustible

El motor no arranca

En los vehículos arriba mencionados, puede producirse un fallo en el funcionamiento del indicador de combustible. El indicador se puede quedar parado en un octavo de cantidad de llenado, a pesar de que el nivel de llenado real del depósito sea inferior. Eso puede provocar que el depósito se quede totalmente vacío y el vehículo deje de arrancar. En tanto que causa apunta un desajuste entre la línea característica del indicador del depósito y el instrumento indicador. Para subsanar el problema se deberá remplazar el instrumento antiguo por uno nuevo, con el software modificado. En los vehículos que se indican a continuación ya se instaló de fábrica un instrumento modificado (versión de software 4.405), por lo que a éstos no les puede afectar el fallo.

- A partir del nº de bastidor W0L0AHL4855038260 (fábrica de Antwerpen)
- A partir del nº de bastidor W0L0AHL4858014365 (fábrica de Ellesmere Port)
- A partir del nº de bastidor W0L0AHL3552034869 (fábrica de Bochum)