



Opel

Astra J

Fecha de fabricación: 2012

Motor: A17DTC (LUE) A17DTE (LKR) A17DTF (LKR)

El motor no arranca o pierde potencia durante la conducción

Código de avería: P02E4

Cuyo significado es: Válvula de aire de admisión - Actuador se atasca en posición abierta, fallo mecánico.

Si se une este código de avería con la problemática descrita, se llega a la conclusión de que puede haber entrado humedad en el sistema de admisión.

Si el agua condensada llega desde el intercooler a la válvula de mariposa, podría congelarse allí y provocar daños mecánicos.

Para solucionar este problema deberá procederse de la siguiente manera:

- Desmontar y limpiar la carcasa de la válvula de mariposa
- Desmontar el intercooler
- Retirar el agua del intercooler
- Limpiar el intercooler y secarlo con aire a presión
- Revisar y limpiar la válvula de mariposa
- Montar el intercooler
- Montar la carcasa de la válvula de mariposa y reprogramarla en caso necesario