



Opel Astra J Año modelo: 2010 - 2012

El sonido del intermitente y de la marcha atrás se reproduce con retraso en vehículos con radio-CD/CDC 300 y 400

En los vehículos arriba mencionados podría reproducirse con retraso el sonido de los intermitentes, el de los intermitentes de emergencia o el del sistema de ayuda al aparcamiento.

Si estos sonidos se reprodujeran con cierto retraso, podría modificarse el software del vehículo para solucionar este problema. Para ello, diríjase a un concesionario oficial del fabricante del vehículo.

Este problema solo afecta a los vehículos equipados con radio-CD o CDC del tipo 300 y 400.