



Opel Meriva B

Fecha de fabricación: 2010 – 2011

Nº chasis: A4000001 – B4231542

El motor no arranca.

Si en el vehículo arriba mencionado se diera la circunstancia de que el motor no arrancara, podría deberse a un fallo en la bomba hidráulica de la dirección asistida.

Para localizar el origen de la avería, deberá comprobarse la comunicación Can-Bus de la dirección asistida. Si no se observa ninguna comunicación, deberá procederse de la siguiente manera.

- Retire el enchufe del mazo de cables de la bomba hidráulica (dirección asistida).
- Arranque el motor.

Si el motor no arranca a pesar de haber retirado el enchufe del mazo de cables, hay que pensar que existe un defecto en la bomba hidráulica (dirección asistida).

Para solucionar este problema deberá montarse una bomba hidráulica nueva.