



## OPEL Mokka 4x4 Fecha de fabricación: 2013

### Aviso: Se desconecta la tracción a las cuatro ruedas

En los vehículos arriba mencionados puede aparecer brevemente el aviso de "Desconectada la tracción a las cuatro ruedas" en el DIC (Centro de Información al Conductor).

Sin embargo, no queda registrado ningún código de avería.

Este aviso puede tener su origen en diversas causas que deberán tenerse en cuenta.



1. Como función auxiliar tras haberse detectado un aumento del giro de las ruedas, el sistema de tracción a las cuatro ruedas puede desconectarse temporalmente.  
Si el software es demasiado sensible, desconectará la tracción a las cuatro ruedas.

El fabricante del vehículo es consciente de esta problemática y ya ha tomado las medidas pertinentes. Desde finales de 2013 puede llevarse a cabo una actualización del software en un taller especializado.

2. Si tras sufrir un pinchazo se montara la rueda de repuesto, el sistema la detectaría enseguida y desconectaría la tracción a las cuatro ruedas.