



Opel Vectra-B Todos los modelos

El mando a distancia del cierre centralizado no funciona o no funciona correctamente.

Si en estos vehículos se observa que el mando a distancia del cierre centralizado no funciona o no funciona correctamente, puede que la causa radique en una fuerza de presión insuficiente entre la batería y la lámina de contacto del emisor de mano.

Para corregir este defecto, será preciso doblar ligeramente la lámina de contacto para aumentar la fuerza de presión. Para excluir que el fallo pueda ser debido a una batería vacía, ésta deberá reemplazarse.