




Opel Zafira A

Año de fabricación: de 2002 a 2005

Fallo en los indicadores del tablero de instrumentos.

Los testigos luminosos de aviso y de control del tablero de instrumentos se encienden de manera arbitraria.



Si en estos vehículos se detectan los fallos arriba mencionados, puede deberse a un problema de entrada de agua en el empalme del enchufe del mazo de cables, cerca del salpicadero (ver imagen).

En este caso y antes de proceder con cualquier tarea de reparación, primero hay que desconectar la batería del mazo de cables, y a continuación:

- Realizar una comprobación visual de las clavijas del conector múltiple del mazo de cables.
- Limpiar las clavijas del enchufe con un espray de contacto adecuado, o sustituirlo si es necesario.
- Comprobar que el enchufe funcione correctamente.
- Volver a conectar el conector múltiple.

