



## **MERCEDES BENZ**

### **Clase A (W168)**

### **Todos los motores**

#### **Cambio de fuente de iluminación**

El proceso de sustitución de las fuentes de iluminación se lleva a cabo de la siguiente manera:

##### **Lado del copiloto:**

##### **Luces de cruce y carretera:**

- Apague el contacto.
- El proceso de sustitución se lleva a cabo a través de una tapa situada en la parte interior del guardabarros. Para mejorar el acceso, eleve el vehículo.
- Gire las juntas de bayoneta hacia la izquierda y suéltelas (consulte la imagen 1).
- Extraiga el recubrimiento del guardabarros.
- Suelte el dispositivo de bloqueo de la tapa protectora. Para ello, presione la palanca hacia la derecha (consulte la imagen 2).
- Extraiga la cubierta de las guías (consulte la imagen 3).
- Suelte la conexión de clavija y el gancho de alambre para muelle de la lámpara y cámbiela (consulte la imagen 4).

##### **Lado del conductor:**

##### **Luces de cruce y carretera:**

- Consulte el lado del copiloto



## Intermitentes y luces de posición:

- La sustitución de los intermitentes y las luces de posición no supone ningún problema y se lleva a cabo desde el capó del motor.

Vuelva a montar todas las piezas que ha desmontado en el orden lógico. Compruebe que el sistema de luces funciona. Compruebe que el faro está perfectamente ajustado. De no ser así, ajústelo.



Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4