



## **AUDI**

### **A6 (4B | C5)**

#### **Moteur : Diesel 2,5 TDI**

#### **Années-modèles : 1997 à 2005**

### **Le ventilateur de radiateur fonctionne en permanence Décharge de la batterie**

#### **Problème :**

Le ventilateur de radiateur ne s'arrête pas une fois la durée de temporisation de 12 minutes max. écoulée. Impossible de redémarrer le véhicule en raison de la batterie déchargée.

#### **Cause :**

Ce dysfonctionnement est souvent causé par une entrée d'eau dans le relais de commande du moteur ou par un câble endommagé sur la borne 87 de la boîte à fusibles du compartiment moteur.

#### **Résolution du problème :**

Contrôler le relais de commande du moteur et de le remplacer si besoin est. En outre, vérifier le câblage (borne 87) dans la boîte à fusibles/à relais et le remettre en état de fonctionnement si besoin est.