



CHRYSLER PT Cruiser Jusqu'au 04/2000

Bruits venant de la porte avant droite et/ou gauche.

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, s'il y a des bruits venant de la porte avant droite et/ou gauche, cela peut être dû au joint d'étanchéité qui touche le haut-parleur.

Afin de reproduire ce phénomène, allumer la radio et la régler à un niveau sonore moyen. Contrôler chaque haut-parleur à l'aide de la balance droite/gauche.

Si un bruit se fait entendre, remplacer le joint d'étanchéité dans la porte.

Pour ce faire, procéder comme suit :

- Déposer la garniture de la porte avant.
- Déposer le haut-parleur.
- Retirer le joint d'étanchéité et en monter un neuf.
- Reposer le haut-parleur et la garniture de porte.
- Vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble.
- Si nécessaire, effectuer le même travail sur l'autre porte.