



## **CITROËN**

### **Picasso / Grand Picasso**

### **Année modèle : 2006 à 2010**

#### **Batterie déchargée, Le véhicule ne démarre pas.**

Pour ces véhicules, une pose partiellement incorrecte du faisceau de câblage de l'éclairage intérieur peut être la cause de réclamation d'une batterie déchargée ou d'un véhicule ne démarrant pas.

Du fait de la pose incorrecte du faisceau de câblage de l'éclairage intérieur (sous la fixation du rétroviseur intérieur supplémentaire dans la zone du siège arrière), les câbles peuvent se coincer ou encore être endommagés. Un court-circuit électrique ou courant de défaut est alors probable.

Dans ce cas, réparer l'éclairage intérieur – le faisceau de câblage, et améliorer / corriger leur installation, ou éventuellement les remplacer.