



Fiat ***Punto 176*** ***Tous modèles***

Contact de fiches d'alimentation des feux arrières brûlé ou corrodé Défaillance des feux ou des clignotants arrières

Une défaillance des feux arrières et/ou des clignotants arrières peut survenir sur les véhicules mentionnés ci-dessus.

Si les ampoules des feux arrières fonctionnent correctement, vous devez vérifier que les contacts électriques ainsi que les contacts des fiches d'alimentation n'ont pas de traces de brûlure et ne sont pas corrodés.

Un contact intermittent (force de pression du contact défectueuse) est la plupart du temps à l'origine des traces de brûlure (cf. image).

La solution : nettoyer les contacts et les recourber si possible. Si cela ne fonctionne pas, les contacts doivent être changés.

