



## **FORD Maverick I avec moteur 2,7 TD**

### **Le démarreur n'arrête pas de tourner après avoir relâché la clé de contact**

#### **Problème :**

Le démarreur continue à tourner après avoir relâché la clé de contact.

#### **Cause :**

Une serrure de contact défectueuse peut être en cause. Dans ce cas, la force de retour à la position initiale de la serrure de contact est trop faible.

#### **Résolution du problème :**

Remplacer la serrure de contact.

#### **IMPORTANT :**

La serrure de contact étant souvent la cause pour un dysfonctionnement ou un endommagement du démarreur, contrôler systématiquement la serrure de contact lors de réparations sur le démarreur.