



LAND ROVER Freelander avec moteur Td4

Le moteur démarre difficilement ou le démarreur ne tourne pas

Problème :

Démarrage difficile du moteur ou pas de rotation du démarreur.

Cause :

Une connexion à la masse oxydée peut être en cause. Dans ces cas là, il s'agit du câble de mise à la masse reliant la batterie à la boîte de vitesses. Le câble de mise à la masse est vissé sur la partie avant de la boîte de vitesses sous le boîtier du filtre à air. Un contrôle visuel ne suffit pas pour détecter l'oxydation.

Résolution du problème :

- Pour détecter les fortes traces d'oxydation au niveau de la tête de vis et du câble de mise à la masse, il faut dévisser la vis de fixation.
- Nettoyer la tresse de masse et la vis de fixation.