



MERCEDES BENZ W 210 avec moteur 111.942/970 et 104.995

**Tous les affichages et témoins
clignotent, le moteur fonctionne par
saccades ou cale**

Problème :

Tous les affichages et témoins clignotent, le moteur fonctionne par saccades ou cale.

Cause :

Un fusible fondu peut être en cause. La surcharge ponctuelle du fusible F7 (tableau de bord, climatisation / chauffage) dans la boîte à fusibles et relais 1 (compartiment moteur, côté conducteur G) fait sauter celui-ci.

Résolution du problème :

Mettre en place un nouveau fusible (20A).