



INFO VÉHICULE

OPEL

Astra-J

Année modèle : à partir de 2010

Autoradio : CD300 / CD400 / CDC400

**Sons d'alerte et de clignotant retardés.
Sons d'alerte de l'aide au stationnement retardés.**

Un retard de son des alertes et des clignotants, voire de l'aide au stationnement est signalé sur ces véhicules, défaut qui peut être dû à un problème de mise à jour du software.

Modèles de radio concernés par ce retard de restitution sonore pour le clignotant et l'aide au stationnement :
CD300; CD400; CDC400.

Le problème a déjà été pris en compte de la part du constructeur automobile et une solution a été mise en place avec une mise à jour du software. Il faut toutefois partir du principe que tous les véhicules n'ont pas été, pour diverses raisons, contrôlés et/ou modifiés.

Le constructeur automobile a mis en place une version améliorée du software depuis août 2012.