



VW Caddy de 1996 à 2003

Le voyant d'airbag s'allume

Problème :

Voyant d'airbag allumé.

Cause :

Un faisceau usé peut être en cause. Dans ce cas, le défaut "Allumeur airbag/prétensionneur / Court-circuit à la masse" est enregistré dans la mémoire des défauts.

Résolution du problème :

Localiser le défaut en procédant comme suit :

- Lire le bloc de valeurs de mesure avec un outil de diagnostic. Cela aide à vérifier si le défaut est présent
- Si le défaut n'est pas présent, essayer de le simuler. Générer ce défaut en faisant trembler les sièges avant, en chargeant et/ou réglant les dossiers et en faisant avancer et reculer les sièges jusqu'à la butée
- Si le défaut n'apparaît pas, vérifier l'état des faisceaux des unités airbag. Faire particulièrement attention aux points de frottement. Ceux-ci peuvent apparaître dans la zone de réglage du siège
- Réparer l'endroit usé avec un ruban isolant. Le cas échéant, remplacer et refixer le faisceau endommagé
- Puis effacer la mémoire des défauts