



## **VW Golf IV jusqu'au 02/1999**

### **Panne de la condamnation centralisée, des plafonniers/spots de lecture, fonte du fusible n° 14.**

#### **Problème :**

La condamnation centralisée, les plafonniers/spots de lecture tombent en panne, le fusible n° 14 fond.

#### **Cause :**

Des câbles défectueux peuvent être en cause. Il s'agit des câbles posés vers le hayon du coffre, au niveau du renfort de pavillon à hauteur du montant de porte C, côtés droit et gauche.

#### **Résolution du problème :**

- Eventuellement réparer les câbles endommagés. Bien les isoler pour éviter toutes nouvelles frictions.
- Remplacer le fusible n° 14.