



VW Polo (6N2) jusqu'à 2002

Panne des lève-vitres électriques.

Problème :

Les lève-vitres sont en panne.

Cause :

Un moteur de lève-vitre défectueux peut être en cause.

Un couple trop élevé du moteur de lève-vitre bloque la vitre en position finale, ce qui par conséquent bloque également le moteur. Ceci a pour effet d'endommager les roues dentées du moteur de lève-vitre.

Résolution du problème :

Remplacer le moteur de lève-vitre.

Les nouveaux moteurs de lève-vitre ont un couple plus réduit et des roues dentées de meilleure qualité.

Les nouveaux moteurs de lève-vitre équipent en série les modèles de véhicules depuis mars 2001 (à compter du numéro de châssis 6N1 265 908).