



FIAT Marea Weekend de 1999 à 2003

Le voyant moteur s'allume

Problème :

Allumage du voyant moteur.

Cause :

Un capteur de vitesse défectueux peut être en cause. Celui-ci transmet au calculateur moteur un signal non conforme, ce qui provoque le défaut mentionné ci-dessus. Par ailleurs, le tachymètre peut aussi présenter des dysfonctionnements temporaires.

Résolution du problème :

Lire la mémoire des défauts. Si le défaut est toujours présent, changer le capteur de vitesse. Celui-ci est monté sur la boîte de vitesses. Après l'échange, effacer la mémoire des défauts.