



Info Véhicule

Opel Corsa C

Code moteur : Z10 XE

Années Modèle : de 2001 à 2003

Le voyant de contrôle moteur est allumé

Code de défaut : P1405

« Vanne EGR, signal non plausible »

Lorsque les défaillances citées ci-dessus apparaissent sur ces types de véhicule avec le code défaut indiqué, alors la cause du défaut peut être une tension de retour non plausible de la vanne EGR.

Info : la valeur nominale indiquée dans l'information mega macs pour cette vanne EGR est de 1,0 volt. La tolérance pour cette valeur est particulièrement petite. Lorsque la tension de la vanne EGR diffère que d'un minimum vers le haut ou vers le bas, par exemple de 0,1 volt, alors le code défaut P1405 est déjà émis.

Pour tolérer des différences de tension de la vanne EGR plus grandes, une mise à jour du logiciel du fabricant du véhicule peut être effectuée sur le calculateur du moteur.