


INFO VÉHICULE



Nissan

Micra (K13) / Note (E12)

Année de fabrication : 07/2015 – 01/2016

Moteur : 1,2 DIG-S (HR12DDR)

Le moteur s'arrête en roulant

Sur les véhicules sus-mentionnés, le moteur s'arrête en roulant et il est impossible de le faire redémarrer.

Le problème indiqué peut, dans ce cas, être dû à un court-circuit de la bobine d'allumage.

Ce court-circuit peut occasionner une détérioration et une défaillance des fusibles, entraînant l'arrêt du moteur et l'impossibilité de le redémarrer.

Consigne de réparation :

Ce problème a déjà été pris en compte par le constructeur automobile. Les détenteurs des véhicules concernés en ont été informés.

Toutefois, il faut partir du principe que tous les véhicules n'ont pas été contrôlés ou retouchés.

Sur les véhicules concernés, des bobines d'allumage neuves sont installées par un atelier spécialisé.

