



Opel

Astra J

Années-modèles : 2010 - 2012

Reproduction différée des sons des clignotants et du radar de recul sur les voitures équipées d'un autoradio CD/lecteur de CD changeur 300+400

En raison d'un problème logiciel, la reproduction des avertisseurs sonores, des sons des clignotants et des sons de l'aide au stationnement peut être différée sur les véhicules mentionnés ci-dessus.

Une solution logicielle modifiée peut être créée pour résoudre ce problème. Si vous constatez un retard de la fonction sonore de votre véhicule, adressez-vous à un garage habilité du fabricant de ce véhicule pour en bénéficier.

Seuls les véhicules équipés d'un autoradio CD et plus particulièrement d'un lecteur CD avec changeur de type 300 et 400 sont concernés.

Info Véhicule