



OPEL

Astra G

Zafira

**Avec moteur Y20DTH, Y20DTL,
Y22DTR, X20DTL**

**Perte de puissance du moteur,
moteur en mode dégradé**

Problème :

Pendant ou après d'assez longs trajets sous la pluie, le moteur perd en puissance ou fonctionne en mode dégradé.

Cause :

L'atteinte de la limite de saturation en eau du filtre à air peut être en cause. La fonction du débitmètre d'air en est altérée et il se produit les défauts désignés ci-dessus.

Résolution du problème :

Pour éliminer ce défaut, Opel propose un tuyau d'évacuation d'eau supplémentaire qui doit être monté dans la partie inférieure du boîtier de filtre à air.

Les pièces de rechange nécessaires peuvent être obtenues auprès du concessionnaire local.

Info Véhicule

