

## OPEL

### Corsa C

**Années-modèles : 2001 - 2003**

**Motorisation : CZ10XE + Z12XE**


**Avec Boîte de vitesses MTA**

### Problèmes avec l'OBD-AU

Sur les véhicules du type ci-dessus, on peut observer des problèmes de communication entre l'appareil AU et l'appareil de contrôle, lors de l'investigation OBD des gaz d'échappement. Dans ces cas, il faut, avant de faire le test-AU, retirer le fusible (F6) de la boîte de vitesses MTA. Ensuite, on peut poursuivre l'opération de test jusqu'au démarrage du moteur. Il faut à ce moment remettre le fusible en place. Après une pause de 20 secondes, on peut procéder à la suite du test OBD-AU.



Levier de changement de vitesses pour boîte MTA



Boîte de fusibles du compartiment moteur