



Opel Meriva B Années-modèles : 2010 - 2012 Équipé d'un autoradio CD/lecteur de CD

Clignotant et aide au stationnement Reproduction différée de signaux sonores

En raison d'un problème logiciel, la reproduction des avertisseurs sonores, des sons des clignotants et des sons de l'aide au stationnement peut être différée sur les véhicules mentionnés ci-dessus.

Une solution logicielle modifiée peut être créée pour résoudre ce problème. Si vous constatez un retard de la fonction sonore de votre véhicule, adressez-vous à un garage habilité du fabricant de ce véhicule pour en bénéficier.

Seuls les véhicules équipés d'un autoradio CD et plus particulièrement d'un lecteur CD avec changeur de type 300 et 400 sont concernés.