



# INFO VÉHICULE

---

**Opel**

**Meriva B**

**Années de construction : 2010 à 2011**

**Numéros de châssis : A4000001 – B4231542**

## **Le moteur ne démarre pas.**

Si on réclame sur le véhicule ci-dessus que le moteur ne démarre pas ceci pourrait se produire dû à une pompe hydraulique défectueuse de l'assistance de direction.

Dans ce cas, pour pouvoir localiser la source d'erreur il faut contrôler la communication du bus CAN de l'assistance de direction. Si on ne peut pas établir une communication il faut procéder comme suit :

- Coupez le connecteur du faisceau de la pompe hydraulique (assistance de direction).
- Démarrez le moteur.

Si le moteur démarre malgré le connecteur du faisceau coupé ceci pourrait se produire dû à une pompe hydraulique défectueuse (assistance de direction).

Pour résoudre ce problème il faut monter une nouvelle pompe hydraulique.