



Opel Vectra C Diesel **Année modèle : à partir de 2002** **Code moteur : Y22 DTR**

Voyant moteur s'allume

Code erreur P0638

« Erreur de fonctionnement servomoteur du papillon des gaz »

Perte de puissance sporadique, mauvaise admission des gaz, apparition de fumée lors du démarrage

Le véhicule est équipé d'un système de vanne papillon électronique. Afin de minimiser une vibration ultérieure du moteur, le papillon se ferme lors de l'arrêt du moteur.

Lors du code erreur indiqué ci-dessus, un potentiomètre défectueux de la vanne papillon peut entraîner des défaillances sporadiques de la commande du papillon des gaz.

La valve magnétique pilotée par l'appareil de commande du moteur est amenée à une erreur de fermeture et occasionne ainsi une perte abrupte de puissance.

Aide : vérifier le potentiomètre du papillon et le changer si nécessaire