Info Véhicule



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt

14 janvier 2005

OPEL Vectra-B tous modèles

La commande à distance pour la condamnation centralisée ne fonctionne pas ou présente un dysfonctionnement

Problème:

Non fonctionnement ou dysfonctionnement de la commande à distance pour la condamnation centralisée.

Cause:

Une force de pression insuffisante entre la batterie et la lame de contact dans l'émetteur peut être en cause.

Résolution du problème :

Courber un peu plus la lame de contact afin d'augmenter la force de pression. Pour éviter d'avoir une batterie vide, remplacer celle-ci en même temps.

