



## **PEUGEOT 306 (N3)**

### **Le voyant ABS s'allume**

#### **Problème:**

Le voyant ABS s'éclaire brièvement lorsqu'on enclenche la marche arrière ou qu'on allume les feux.

#### **Cause:**

Un courant de fuite dû à une mise à la masse insuffisante des feux arrière peut être en cause. Lorsqu'on enclenche la marche arrière ou qu'on allume les feux, une tension se produit alors au niveau des feux de stop bien qu'on n'ait pas actionné le frein. Le calculateur ABS interprète cela comme un défaut du contacteur de feu de stop. Et le voyant ABS s'allume en même temps.

#### **Résolution du problème:**

Un code défaut peut être enregistré dans le calculateur. Contrôler la mise à la masse des feux arrière. Apporter une attention toute particulière à la mise à la masse des différentes lampes des feux arrière. Lors de la recherche du défaut il est recommandé de brancher un câble de masse séparé directement au support de lampes. Après suppression du défaut, relire la mémoire des défauts et l'effacer le cas échéant.