



RENAULT **Mégane II, Scénic II** **Avec moteur diesel 1,9 l dci (F9Q...)**

Ralenti irrégulier, perte de puissance, allumage du voyant moteur

Problème :

Ralenti irrégulier, perte de puissance, allumage du voyant moteur.

Cause :

Une vanne de recyclage des gaz d'échappement défectueuse peut être en cause. La présence de résidus d'huile peut entraîner une réduction de la section d'ouverture de la vanne, le grippage de la vanne ou le "collage" complet de la vanne. Divers codes de défauts (par ex. P0172, P0400, P0401) peuvent être enregistrés dans la mémoire des défauts du calculateur moteur.

Résolution du problème :

Remplacer la vanne de recyclage des gaz d'échappement.
Effacer ensuite la mémoire des défauts.

Pour éviter tout réapparition du défaut, éliminer également la cause de l'augmentation des résidus d'huile. Il peut par exemple s'agir de défauts sur la ventilation du moteur, le turbocompresseur, les cylindres ou la gestion moteur.

