



## **VW Passat 3B5 à partir de 1997**

**Le témoin de l'airbag est allumé en permanence.**

Problème :

Le témoin de l'airbag est allumé en permanence.

Cause :

Des connecteurs mal enfichés peuvent être en cause.

Il peut s'agir du contact au niveau de la bague glissante de l'airbag (ressort spiral) sur le volant ainsi que des contacts des airbags latéraux. Le mauvais contact provoque des pertes de tension au passage, ce qui entraîne l'allumage du témoin de l'airbag.

Si les contacts des airbags latéraux sont touchés, le message de défaut « résistance trop faible » peut être également enregistré dans le calculateur des airbags.