



## **BMW série 7 (E38)**

### **Tous modèles**

#### **L'ordinateur de bord affiche "Vérifier le feu de stop".**

##### **Problème :**

L'ordinateur de bord indique de manière permanente « Vérifier le feu de stop ».

##### **Cause :**

Ce peut être dû à une panne sur un circuit imprimé des feux arrière. Dans ce cas, le circuit imprimé fond au niveau des contacts du socle du feu de stop. Cela provoque des faux contacts qui sont reconnus par l'ordinateur de bord.

##### **Résolution du problème :**

Il est impératif de remplacer le feu arrière complet défectueux par un nouveau feu avec un circuit imprimé modifié.