



BMW E 34 du 09/1995 au 02/1996 avec système Check-Control

Le message de défaut « feux de croisement » ou « éclairage plaque d'immatriculation » apparaît sporadiquement dans le système d'info Check-Control.

Problème :

Le message de défaut "feux de croisement" ou "éclairage plaque d'immatriculation" apparaît de façon sporadique dans le système d'information "Check-Control", bien que le véhicule ne présente aucun défaut.

Cause :

Les correcteurs de portée lumineuse peuvent être en cause.

Résolution du problème :

Remplacer les correcteurs de portée lumineuse.

Nota:

Il n'est pas nécessaire de remplacer les correcteurs de portée lumineuse marqués d'un point blanc. Dans ce cas l'origine du défaut est à chercher ailleurs.

Référence Hella des correcteurs de portée lumineuse :

6NM 004 375-311