



MERCEDES-BENZ Classe E (W210) Depuis le 01.10.1997

Défaillance des lampes

Problème :

Défaillance des lampes.

Cause :

Le câble d'éclairage est défectueux.

Résolution du problème :

Un kit de réparation spécial est proposé par le constructeur.

Dans ce cas, procéder comme suit :

- Eteindre l'éclairage et couper l'allumage
- Déposer le boîtier du filtre à air
- Déposer le petit réservoir d'eau de lave-glace
- Déposer les couvercles du projecteur des deux côtés
- Débrancher le faisceau de câbles des projecteurs
- Remplacer les lampes H7 (contenues dans le kit)
- Déverrouiller et déposer les douilles des feux de position
- Déposer les lampes des douilles
- Détacher les douilles des feux de position du câble en déverrouillant les ergots
- Relier la nouvelle douille au câble
- Insérer les nouvelles lampes (contenues dans le kit) dans les douilles, puis replacer l'ensemble dans le projecteur et les verrouiller
- Relier le câble de l'adaptateur au faisceau de câbles du projecteur, puis le raccorder au projecteur
- Remonter les pièces démontées dans l'ordre inverse
- Effectuer un test de fonctionnement