



OPEL Astra G – VW Golf IV **Ajout de paupières de projecteurs**

Projecteurs non étanches après le montage de paupières de projecteurs additionnelles.

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, les cotes des interstices ne cessant de diminuer, il peut arriver que le fait de rajouter des paupières endommage les projecteurs.

Le montage de ces paupières comble l'interstice entre le capot moteur et les projecteurs. Le capot moteur appuie alors sur le joint du projecteur qui perd son étanchéité au fil du temps. De plus, des dégâts peuvent apparaître sur la peinture du véhicule.

Pour cette raison, veiller à ce qu'un interstice suffisant persiste après le montage des paupières, afin d'éviter tout dommage.

Info Véhicule