



BMW

Serie 1 (E81)

Data di costruzione: 2007 -2011

Tutti quelli con sistema Start/Stop

Guasto del sistema Start/Stop automatico

Nessun codice di guasto

Se sul suddetto modello di veicolo viene rilevato un guasto del sistema Start/Stop automatico, una possibile causa è un difetto nella batteria di avviamento. Uno dei presupposti di base per la disattivazione automatica del motore in condizione di marcia è che la batteria sia sufficientemente carica.

Il sistema di gestione dell'energia controlla gli stati della batteria e i cicli di carica degli ultimi 5 giorni.

Se la batteria non raggiunge il livello di carica minimo necessario al sistema (circa 60%), il sistema si disattiva. In questo caso per prima cosa controllare se la batteria è carica o se deve essere sostituita.

Una delle cause più frequenti di uno stato di carica insufficiente è un profilo di marcia sfavorevole oppure percorrere soltanto brevi tragitti.