



## **Ford Focus** **Data di produzione 08/2000-07/2001,** **tutti i motori Zetec-SE da 1,4 e 1,6 l** **con cambio manuale**

### **Brusca riduzione del numero di giri o spegnimento del motore.**

Se su questi veicoli viene segnalato che con marcia in rilascio prima di una sosta il numero di giri del motore diminuisce drasticamente o che il motore si spegne, una possibile causa è la posizione di montaggio errata del pedale della frizione.

Se l'interruttore della frizione è posizionato in modo errato è possibile che venga attivato anche senza premere il pedale stesso.

In questo modo viene inviato un segnale errato alla centralina del motore, con conseguente modifica del flusso di aria attraverso la valvola di regolazione del minimo.

Per eliminare il guasto, modificare la posizione di montaggio dell'interruttore della frizione.

A tale scopo serve un kit di assistenza.


Per il montaggio procedere come segue:

- Smontare la copertura del vano gambe del lato guida.
- Bloccare il pedale della frizione nella posizione più in basso.
- Sfilare il connettore del pedale della frizione e smontare l'interruttore ruotandolo in senso antiorario (disegno 1).
- Smontare l'arresto in gomma sul pedale della frizione e inserirlo nel nuovo supporto (prolunga, disegno 2).
- Montare la nuova prolunga e il supporto dell'interruttore della frizione (disegno 3).
- Rilasciare nuovamente il pedale della frizione e




misurare la distanza tra il supporto dell'interruttore della frizione e l'arresto in gomma. La distanza deve essere di 14 +/- 1 mm. Se la distanza non è corretta, ottenerla piegando la prolunga (disegno 4).

- Rimontare l'interruttore della frizione (rotazione in senso orario).




Disegno 1

Interruttore del pedale della frizione



Arresto in gomma


Disegno 2



Disegno 3

Nuovo supporto

14 +/-  
1mm



Disegno 4

## Attenzione:

Dopo aver montato il nuovo supporto accertarsi che i pedali della frizione e del freno si muovano liberamente e funzionino correttamente.

In base alla data di costruzione sono disponibili due diversi kit di assistenza.

Per veicoli fino alla data di costruzione 03/2001 e a partire dalla data di costruzione 03/2001.