



## Mazda

3

**Data di costruzione: 07.01.2008-31.03.2009**

### Guasto del tergicristallo

Se sul suddetto veicolo viene segnalato il guasto del tergicristallo, questo può essere sintomo di un collegamento di massa insufficiente del motorino tergicristallo.

Per rimediare a questo inconveniente viene montato in officina un cavo di massa supplementare per il motorino tergicristallo.

Il costruttore del veicolo è già intervenuto sul problema e ha provveduto a informare i proprietari dei veicoli interessati. Per diversi motivi, non è stato ancora possibile controllare o intervenire su tutti i veicoli.